



## ■ DICING PROCESS


### 1 加热



准备加热板




放置工件和基板




加热


### 2 涂蜡



准备固体蜡




涂布固体蜡




涂布完成


### 3 粘接



举起工件时请注意不要烫伤




放置到基板上时请注意不要烫伤




设置临时粘接位置


### 4 冷却加压



冷却加压设置




启动装置开始粘接作业




临时粘接完了


## 5 切割



切割加工




注意: 请根据工件材料, 尺寸, 加工温度不同  
采用合适的固态蜡




注意: 请根据研磨液种类不同采用合适的固  
态蜡


## 6 分离



有蜡残留的工件



浸泡在清洗液中, 使其可以被剥离和清洗



蜡被去除, 清洗完成