



GRINDING / LAPPING PROCESS


1 加热



准备加热板




放置工件和基板




加热


2 涂蜡



准备固体蜡




涂布固体蜡




涂布完成


3 粘接



举起工件时请注意不要烫伤




放置到基板上时请注意不要烫伤




设置临时粘接位置


4 冷却加压



冷却加压设置




启动装置开始粘接作业




临时粘接完了


5 研磨,研削



工件设置在装置上




加工中




切削完成


6 分离



加热板加温




加热固态蜡,使工件可以剥离




从基板剥离工件时请注意不要烫伤


7 清洗



浸泡在清洗液中



蜡清洗完成



使用纯水进行清洗冲淋